



Compte-rendu
GROUPE DE PILOTAGE HABITAT
Du 15 mars 2007

Etaient présents :

Jeanne VIRIAT (Remenoville), Gilles CONTOIS (Seranville), Claude ANDRE (Vathiménil), Laurent GELLENONCOURT (Xermaménil)

Excusés : François GENAY (Frambois), Charles BRETON (Lunéville)

Porteur	Avis du groupe de pilotage
Façade Xavier HENRY Giriviller	Le groupe de pilotage émet un <u>avis favorable</u> à condition que les recommandations suivantes soient respectées : <ul style="list-style-type: none"> - Pose de volets battants en bois sur l'ensemble des façades visibles de la rue - Traitement doux des encadrements en pierre, pas de traitement en creux par rapport à l'enduit - Traitement des entourages de baies façon encadrement pour les nouveaux percements - Pas de baguette d'angle visible M. BONACCINI avait proposé les teintes suivantes : enduit E11 (clair), porte et fenêtres M16 (blanc cassé) et volet M19 (vert tendre)
Façade Geneviève HUMBERT Magnières	Le groupe de pilotage émet un <u>avis favorable</u> à condition que les recommandations suivantes soient respectées : <ul style="list-style-type: none"> - Volets battants en bois sur l'ensemble des façades visibles de la rue, à repeindre ou à remplacer à l'identique - Ajouter des volets identiques sur les fenêtres non équipées - Pas de baguette d'angle visible - Peindre les linteaux en métal de la couleur choisie pour l'enduit - Contact M. BONACCINI pour obtenir des conseils pour le choix des teintes
Façade Denis ANTOINE Remenoville	Le groupe de pilotage émet un <u>avis favorable</u> à condition que les recommandations suivantes soient respectées : <ul style="list-style-type: none"> - Volets battants en bois sur l'ensemble des façades visibles de la rue, à repeindre ou à remplacer à l'identique - Ajouter des volets identiques sur les fenêtres non équipées - Pose de chéneaux et tuyaux de descente en zinc si changement - Pas de baguette d'angle visible - Pas de parabole sur les façades (prévoir une pose sur le toit) - Contact M. BONACCINI pour obtenir des conseils pour le choix des teintes Le groupe conseille également : <ul style="list-style-type: none"> - Changement de la couverture en cas de travaux sur la véranda - Ajouter des volets aux petites fenêtres du grenier
Façade Boulangerie JORY Gerbéviller	Le groupe de pilotage émet un <u>avis défavorable</u> pour les raisons suivantes : <ul style="list-style-type: none"> - Les travaux sont déjà effectués - Les travaux consistent en un rhabillage et non un ravalement. De plus, une partie de la façade uniquement est concernée Ces deux points sont contraires au règlement.

Des courriers seront envoyés aux personnes sollicitant une aide afin de les informer de l'avis du groupe de pilotage. **Les membres du groupe de pilotage souhaitent que les recommandations soient obligatoirement prises en compte** par les porteurs de projets pour que leurs dossiers soient soutenus.

Destinataires du compte-rendu :

- membres de la commission « Cadre de vie »
- membres du Bureau
- M. BONACCINI (CAUE)